

改修工事リポート

R7年6月1日配信



外野(写真：右上)は、基礎部分の整地が完了し、これから土を積み上げていくところです。
内野(写真：左側)は、深く掘り起こして古い暗渠管の交換工事が始まっております。
スタンド(写真：右下)は、劣化したコンクリートを剥離しているところです。

暗渠管の交換



札幌市屋外競技場施設グループ指定管理者

一般財団法人 札幌市スポーツ協会

麻生球場

札幌市北区麻生町7丁目

☎ (011) 736 - 1461



SAPPORO SPORT ASSOCIATION

