



厚別温水プール 保全工事の様子 第6弾！！

ロビー天井工事、ロビー床カーペットの作業状況について、お伝えしていきます。

1.ロビーの天井工事が終了いたしました。（落下防止措置を施し、安全面が強化されました。）



2.これからロビーのカーペット張り替え作業をいたします。



続いてロビーのカーペット張り替え作業をいたします。保全工事もいよいよ終盤に差し掛かりました。もうしばらくお待ちください。