9月 レポート

リニューアルに向けて…

床の解体に向けて、競技室が封鎖されました

張り替え後の姿が楽しみですね!!

リニューアル前　競技室

床材の劣化で"割れ"や"ずれ"等が目立っていました。かなり限界がきていたようですね…

解体スタート!! まずは…

床材を留めていたゴム材の解体作業

数十メートル級のゴム材をどんどん剥がしていきます

ゴム材を剥がしたあとは点検口の床材から解体していきます

壁側から徐々に…

機材搬入～本格的始動

大型の機材を搬入し、本格的に床の解体がスタートしました!!

解体の様子(上)

断熱材(左下)　解体後の床材(右下)

体育室の床　解体終了

体育室床の解体が終了しました!!

競技室の床下の様子です。

引き続き競技室床の解体作業は続きます…。

手稲区体育館 改修工事 File1

9月1日から4か月間に渡る改修工事がスタート！

今回の改修工事では、「競技室と体育室の床の張り替え」と「空調設備の入替」を行います！

1月からのリニューアルオープンに向けて、工事の様子を少しだけお届けしていきます♪